

## ANNEXES

### Annexe 1 : Périmètre du PIG Habitat Indigne (en rouge)



### Annexe 2 : liste des immeubles ciblés par le volet « copropriétés en difficulté »

arr	n°	rue	copropriétés en difficulté repérées lors de la précédente OPAH	copropriétés en difficulté potentielles à valider	hauteur	nb lgt
1	12	rue des Pierres Plantées	CD		R+3	12
1	10	rue Romarin	CD		R+5	23
3	26	rue Moncey	CD		R+3	10
3	34	rue Villeroy	CD		R+5	15
7	90/92	rue Bechevelin	CD		R+5 R+1	28
1	10	rue Tavernier		CD potentielle	R+3	11
3	208	rue de Créqui		CD potentielle	R+5	10
3	227	rue de Créqui		CD potentielle	R+4	16
3	198b	rue de Créqui		CD potentielle	R+3	13
3	200/202	rue de Créqui		CD potentielle	R+2+c	18
3	30	rue Francois Garcin		CD potentielle	R+4	17
3	20	rue Moncey		CD potentielle	R+3	14
4	5/7	Gde rue de la Croix Rousse		CD potentielle	R+3	16
4	30	rue de Cuire		CD potentielle	R+2	5
4	4/6	rue de nuit		CD potentielle	R+4	9
7	59	rue Salomon Reinach		CD potentielle	R+2	16
7	17	rue Sébastien Gryphe		CD potentielle	R+2	10
total	17		5	12		